

【社会化消防】

我市开展危险化学品事故应急救援演练

通讯员 王紫薇/文 傅元璋 黄可/图

近日,我市组织开展危险化学品事故应急救援演练。此次演练模拟了智造新城某化工企业发生危险化学品泄漏并引发火灾事故。事故发生,政府部门和应急队伍等接报后,迅速响应、赶赴现场、开展专业处置。经过各方通力协作,泄漏点得到控制,火被扑灭,演练任务圆满完成。通过此次演练,全方位展示了从事故预警到应急

处置的全过程,有效提升了队伍应对危险化学品事故应急响应和综合实战能力。

在演练过程中,还设置了应急保障分队展示、战勤保障分队展示两个项目,展示了“空地一体”应急通信体系的强大效能以及高效的应急保障能力,充分体现了消防指战员精湛的业务技能和过硬的专业素质。



我市举行全市社会消防组织技能竞赛

通讯员 王文娟/文 郑捷航/图

7月17日至18日,我市举行全市社会消防组织技能竞赛,全市8支无编制消防救援站,6支乡镇专职消防队、4支单位(企业)专职消防队,共144人参加竞赛。

竞赛共设无编制消防救援站、乡镇专职消防队、单位(企业)专职消防队三个参赛类别,从灭火救援理论、综合体能、基础技能、实战操作等多个科目进行同场竞技。赛场上,参赛队员比素

质、比斗志、比作风、比能力,展示了过硬的业务技能和良好的队伍风貌,达到



了“以赛促训、以赛促战、以赛强能”的预期效果。



【消防监督】

帮雇佣电焊工伪造特种作业证被判刑

通讯员 王紫薇 傅元璋

近日,杭州市萧山区人民法院审理一起伪造国家机关证件刑事案件,被告人刘某某犯伪造国家机关证件罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金两千元。

2024年10月,衢州市消防救援支队柯山大队消防监督员在衢州智造新城高新园区某化工企业检查时,发现电焊工张某某使用的焊接和热切割特种作业操作证为假证。

经查明,在2022年至2024年期

间,刘某某因其雇佣的电焊工张某某未取得特种作业操作证,先后帮张某某伪造了三本特种作业操作证。辖区公安分局依法对张某某执行行政拘留七日的行政处罚,同时将刘某某案件移交至其管辖区杭州市公安局萧山分局处理。

2024年11月13日,刘某某涉嫌伪造国家机关证件一案经杭州市公安局萧山分局核查,符合立案标准,予以立案侦查。

法院认为,被告人刘某某结伙他人伪造国家机关证件,其行为已构成伪造国家机关证件罪,系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行,且自愿认罪认罚,可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当,应予采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》的相关规定,法院判决,被告人刘某某犯伪造国家机关证件罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金两千元。

【消防宣传】



日前,常山县消防救援大队联合紫港街道、常山传媒集团深入翡翠园、谷丰华庭等小区开展夏季防火宣传活动。消防员现场发现部分居民存在在楼道私拉电线为电动自行车充电的安全隐患,当即把车子移出楼道,并找到相关业主,现场讲解家庭火灾预防知识,着重强调电动自行车规范停放及安全充电的重要性,同时细致说明了日常用火、用电、用气过程中的各项安全注意事项。

通讯员 王苗苗

【消防隐患曝光台】

为创造良好的消防安全环境,树牢社会消防安全理念,市消防救援部门结合各地日常检查,对发现存在火灾隐患的单位场所及一些消防违法行为进行曝光。以下为消防隐患曝光单位:

●柯城区江南艺术培训有限公司学院路分公司

地址:柯城区衢化街道学院路399号

主要隐患:消防设施器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。

●浙江正和硅材料有限公司(高新技术产业园区)

地址:衢州市高新技术产业园区华荫北路60号

主要隐患:1.固定动火作业区消防设施缺配;2.屋顶试验消火栓压力表缺失。

●杨炯祠(古建筑)

地址:衢江区高家镇盈川村

主要隐患:1.文物建筑内堆放大量柴木;2.未进行日常安全巡查检查;3.明敷电气线路未穿套管。

●龙游落雪再生资源有限公司

地址:龙游县模环乡城北开发区金星大道21号(浙江日旺织带有限公司内)8号厂房

主要隐患:丙类仓库占地面积大于1500平方米,未设置自动灭火系统。

●江山景辉商务酒店

地址:江山市虎山街道上状元里169号

主要隐患:该酒店内配置的防毒面具为2013年7月生产,已全部过期。

●常山县顺利轿车修理厂

地址:常山县金川街道龙兴路4号

主要隐患:未按要求设置干粉灭火器。

●浙江舒好家具制造有限公司

地址:开化县池淮镇工业园区直岗片区10号

主要隐患:1.生产车间一处安全出口及排烟机房堆放杂物;2.电动自行车棚未配备灭火器和监控;3.车间两处疏散指示标志未保持完好有效。

●衢州市柯城普友饭店(经济技术开发区)

地址:衢州市建新路39-(2-3)号

主要隐患:灭火器数量配备不足。

●衢州市奕山季全酒店有限公司(智慧新城)

地址:柯城区白云街道檀境商业中心10幢

主要隐患:该酒店五层一幢常闭式防火门闭门器被拆除。